

TS 6 - 6 pozicový držák svárů, teplem smrštitelných ochran svárů

TS 8 - 8 pozicový držák svárů, teplem smrštitelných ochran svárů

TS 12 - 12 pozicový držák svárů, teplem smrštitelných ochran svárů

K 12 - 12 pozicový držák svárů krimpovací

CTS 12 - pryžový 12 pozicový držák svárů, teplem smrštitelných ochran svárů

RIB 3 - 3 pozicový držák svárů ribbon nebo splitter 4 × 4 mm



Ochrana sváru L=40mm D=2,4mm - kompatibilní s TS 12

Ochrana sváru L=45mm D=2,4mm - kompatibilní s TS 12

Ochrana sváru L=40mm D=2,6mm - kompatibilní s TS 6 a TS 8

Ochrana sváru L=45mm D=2,6mm - kompatibilní s TS 6 a TS 8

Ochrana sváru L=60mm D=2,6mm - kompatibilní s TS 6 a TS 8



## OBJEDNACÍ KÓDY

491481	TS 6 - 6 pozicový držák svárů, teplem smrštitelných ochran svárů
491303	TS 8 - 8 pozicový držák svárů, teplem smrštitelných ochran svárů
85M9.16/0000	Držák svárů TS 12
85M9.17/0000	K 12 - 12 pozicový držák svárů krimpovací
8541.35/BAL0F	CTS 12 – 37,5 × 40 × 8 mm - Pryžový 12 pozicový držák svárů, teplem smrštitelných ochran svárů
495241	RIB 3 - 3 pozicový držák svárů ribbon nebo splitter 4 × 4 mm
493519	Ochrana sváru L=40mm D=2,4mm - kompatibilní s TS 12
493520	Ochrana sváru L=45mm D=2,4mm - kompatibilní s TS 12
493522	Ochrana sváru L=40mm D=2,6mm - kompatibilní s TS 6 a TS 8
493523	Ochrana sváru L=45mm D=2,6mm - kompatibilní s TS 6 a TS 8
493524	Ochrana sváru L=60mm D=2,6mm - kompatibilní s TS 6 a TS 8

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/ostatni-opticke-prislusenstvi/drzaky-a-ochrany-svaru>